

Pos.	Ausbildungschronologie	Nachweise	Hinweis der Sparten
1.	Stukkateur- Handwerk (Ausbildung absolviert)	Handwerkskammer- Ulm	Praxiserfahrung im Handwerk, Malerarbeiten, Ausbau & Fassade & Gerüstbau,
2.	Stukkateurmeister	Handwerkskammer- Konstanz	Meistertitel im Handwerk Schwerpunkt Ausbau & Fassade
3.	Sachverständiger Schäden an Gebäuden	ADA InVivo ISO 17024	Sachverständiger & Qualitätssicherung DE
4.	Baugutachter Schäden an Gebäuden	BVSwiss® ISO 17024	Sachverständiger & Qualitätssicherung & Gerichtssachverständiger CH
5.	Baugutachter Ausbau & Fassade	BVSwiss® ISO 17024	Sachverständiger & Qualitätssicherung & Gerichtssachverständiger CH
6.	Projektmanager & Qualitätssicherung	BVSwiss® ISO 17024	Projektmonitoring & Qualitätssicherung DE/ CH
7.	PQM Garantie & Mängelerledigung	BVSwiss® ISO 17024	Projektmonitoring & Qualitätssicherung DE/ CH
8.	Immobilienmakler	IHK- Ulm	Immobilienkenntnisse in der Vermarktung, Beratung und Transaktion
9.	Professional Trainer	IHK- Bodensee/ Oberschwaben	Dozententätigkeit in Deutschland TAE Ostfildern & Schweiz Zürich
10.	Sachkundiger für Bauschäden & Baufehler	TÜV-Süd Teil I	Projektmonitoring & Qualitätssicherung DE
11.	Baumanager	TÜV-Süd Teil II	Projektmonitoring & Qualitätssicherung DE
12.	Projektmanager interdisziplinär	IHK- Hochrhein/ Bodensee	Allgemeines Projektmanagement DE
13.	Bauprojektmanagement	BPM Teil I PQM	Bau- und Projektmanagement, Projektmonitoring & Qualitätssicherung DE
14.	Bauprojektmanagement	BPM Teil II	Bau- und Projektmanagement/ Claimmanagement/ Baurecht DE
15.	Sicherheits- Gesundheitskoordinator Anlage C	TÜV-Süd Teil I	Grundkenntnisse in der Arbeitssicherheit DE
16.	Sicherheits- Gesundheitskoordinator Anlage D	TÜV-Süd Teil II	Grundkenntnisse in der Arbeitssicherheit & Abschluss als SiGeKo DE
17.	Sachkundelehrgang Asbest gemäß TRGS 519	TÜV-Süd Teil I+II	Nr. 2.7 Anlage 3 (staatlich anerkannt) DE
18.	Studium Wirtschaftswissenschaft & Technik	FHM- Mittelstand Bielefeld	Seit 2021 im berufsbegleitenden Studium, interdisziplinär DE
19.	Veröffentlichungen Baumagazine	Weissputz auf Betondecken, aufsteigende Mauerfeuchte & Salzbekämpfung, Schimmelanalysen & Lösungen, mangelhafte Ausschreibungen mit Folgen, Schimmel im Dach, Feuchtigkeiterscheinungen am Sockel, Mängel im Bereich Ausbau & Fassade	
20.	Gesamtumbauerfahrung eigene Referenz	Umbau eines ca. 300 Jahre alten Bauernhauses vom Keller bis zum OG. Bauzeit ca. 4 Jahre, eigene Planung, Bauleitung und Ausführung der handwerklichen Leistungen. <i>Familienbesitz der Ehefrau Mirjam Mezzelani geborene Gessler www.hof-zum-stadl.com</i>	